

SCANIA G500 8x4 Kanalreiniger/ KAISER Vacumtank

Saug- und Druckwagen (Lastwagen)

Preis

Preis auf Anfrage

Anbieterinformation

Marke	SCANIA
Typ	G500 8x4 Kanalreiniger/ KAISER Vacumtank
Aufbau	Saug- und Druckwagen
Bemerkungen zum Aufbau	<p>KAISER Vacuum-Saugtankaufbau mit Hochdruck-Spülanlage, hydraulisch kippbarem Tank, Schlauchhaspel sowie Vorbereitung für KAISER Recycling-System / Strassen- und Schachtrecycling. Das Fahrzeug kann sowohl für reine Saugarbeiten als auch für Recycling-Einsätze eingesetzt werden.</p> <p>Die originale KAISER Recycling-Anlage wurde ausgebaut, da das Fahrzeug ausschliesslich für Saugarbeiten verwendet wurde. Eine Nachrüstung bzw. Wiederinstallation der kompletten Recycling-Anlage ist jederzeit direkt über KAISER möglich.</p>
Kategorie	Lastwagen
1. Inverkehrssetzung	23.10.2024
Kilometerstand	70'722 km
Fahrzeugzustand	neuwertig
Letzte MFK	09.10.2024
Farbe	WEISS

Abgasnorm	EURO 6
Treibstoff	Diesel
Partikelfilter	Ja
Typenzulassungsbescheinigung	3SC1 68


Allgemeine Bemerkungen

Saug- & Spülfahrzeug mit KAISER Recycling-Anlage.

Zum Verkauf steht ein sehr gepflegter Scania G500 8x4

Brahim Neziraj
Brüel
5420 Ehrendingen

+41783099449
b.neziraj@outlook.com



Kanalreiniger mit hochwertigem KAISER Vacum-Saugtankaufbau aus Liechtenstein. Das Fahrzeug befindet sich in einem sehr guten Zustand und ist sofort einsatzbereit.

Ausgestattet mit modernem Fahrerhaus, digitalem Cockpit, Automatikgetriebe, Rückfahrkamera sowie integrierter Kommandosteuerung im Fahrerhaus.

Ideal für Kanalreinigung, Saugarbeiten, Kommunalbetriebe sowie Industrie- und Spezialreinigungsarbeiten.

Neupreis über CHF 600'000.–

Gesamtgewicht	32'000 kg
Nutzlast	13'800 kg

Fahrzeuglänge	10'500 mm
Fahrzeugbreite	2'550 mm
Fahrzeughöhe	3'900 mm
Radstand	4'300 mm

Leistung	368 kW
Zylinder	6 Zylinder
Hubraum	12'742 cm ³
Antrieb	8 x 4
Federung	Luft / Luft
Getriebe	Automatik

Reifentyp	385/65 R22.5 vorne / 315/80 R22.5 hinten
Reifenzustand Achse 1	90 %
Reifenzustand Achse 2	90 %
Reifenzustand Achse 3	90 %
Reifenzustand Achse 4	90 %

Führerhaus Typ	Scania G-Serie / G500 CP17N
----------------	-----------------------------

