

SCANIA G500 8x4 Kanalreiniger/ KAISER Vacuumtank

Vacuum and pressure vehicle truck (Trucks)

Price	Price on request
Make	SCANIA
Type	G500 8x4 Kanalreiniger/ KAISER Vacuumtank
Chassis	Vacuum and pressure vehicle truck
Chassis remarks	<p>KAISER Vacuum-Saugtankaufbau mit Hochdruck-Spülanlage, hydraulisch kippbarem Tank, Schlauchhaspel sowie Vorbereitung für KAISER Recycling-System / Strassen- und Schachtrecycling. Das Fahrzeug kann sowohl für reine Saugarbeiten als auch für Recycling-Einsätze eingesetzt werden.</p> <p>Die originale KAISER Recycling-Anlage wurde ausgebaut, da das Fahrzeug ausschliesslich für Saugarbeiten verwendet wurde. Eine Nachrüstung bzw. Wiederinstallation der kompletten Recycling-Anlage ist jederzeit direkt über KAISER möglich.</p>
Category	Trucks
1. Registration	23.10.2024
Mileage	70'722 km
Vehicle condition	like new
Latest VLA	09.10.2024
Color	WEISS
Emission standard	EURO 6
Fuel	Diesel
Particle filter	Yes
Type approval certificate	3SC1 68

General remarks	<p>Saug- & Spülfahrzeug mit KAISER Recycling-Anlage.</p> <p>Zum Verkauf steht ein sehr gepflegter Scania G500 8x4</p>
-----------------	---

Dealer Information

Brahim Neziraj
Brüel
5420 Ehrendingen

+41783099449
b.neziraj@outlook.com



Kanalreiniger mit hochwertigem KAISER Vacum-Saugtankaufbau aus Liechtenstein. Das Fahrzeug befindet sich in einem sehr guten Zustand und ist sofort einsatzbereit.

Ausgestattet mit modernem Fahrerhaus, digitalem Cockpit, Automatikgetriebe, Rückfahrkamera sowie integrierter Kommandosteuerung im Fahrerhaus.

Ideal für Kanalreinigung, Saugarbeiten, Kommunalbetriebe sowie Industrie- und Spezialreinigungsarbeiten.

Neupreis über CHF 600'000.–

Total weight	32'000 kg
Payload	13'800 kg

Vehicle length	10'500 mm
Vehicle width	2'550 mm
Vehicle height	3'900 mm
Wheel base	4'300 mm

Power	368 kW
Cylinder	6 Cylinder
Cubic capacity	12'742 cm ³
Drive	8 x 4
Suspension	Luft / Luft
Transmission	Automatic

Tyre type	385/65 R22.5 vorne / 315/80 R22.5 hinten
Tyre condition axis 1	90 %
Tyre condition axis 2	90 %
Tyre condition axis 3	90 %
Tyre condition axis 4	90 %

Driver cab type	Scania G-Serie / G500 CP17N
-----------------	-----------------------------

