

## **SCANIA 380 4x2 Palfinger 9502-3**

## **Grue de chargement (Camions)**

Modèle de véhicule 38 Carrosserie Gr	CANIA 30 4x2 Palfinger 9502-3 rue de chargement
Carrosserie Gr	rue de chargement
	_
Catégorie Ca	amions
Mise en circulation 26	5.07.2004
Kilométrage 65	52'000 km
État du véhicule bie	en
Dernière contrôle périodique 03	3.01.2024
Couleur Gr	rün
Nombre interne 25	5637
Norme d'émissions EU	JRO 3
Carburant Ga	azole
Filtre à particules Ou	ui —————
Remarques générales - F	Retarder
- K	Klima
- F	Funkfernbedienung
- 3	3 Ausschübe
Poids total en charge 18	3'000 kg
Charge utile 7'6	650 kg
Puissance mécanique 28	30 kW
Cylindre 6 0	Cylindre
Cylindrée 10	)'640 cm <sup>3</sup>
Propulsion 4 >	x 2
Suspension Bla	att-Luft
Transmission Ma	anuel
Spécifications du pneu 31	L5/70/22.5
'	) %
État du pneu essieu 2 40	) %
Grue Ou	ui

## Informations sur marchand



## Agron Haxha Truck GmbH

Ahornweg 3 5504 Othmarsingen

+41 62 896 34 34 +41 79 950 89 64 info@agronhaxha.ch http://www.agronhaxha.ch

















































